

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Nazywam się Cezary Kołomański, jestem pracownikiem Zakładu Budowy Maszyn, Narzędzi Specjalnych i Utrzymania Ruchu z 35-letnim stażem pracy. Pracuję w dziale TT-5/502. Funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Mesko S.A. pełnię od maja 2019r. Przez ostatnie lata systematycznie były przeprowadzane inspekcje sprawdzające stan bezpieczeństwa i warunki BHP na poszczególnych wydziałach i zakładach.

Jako SIP zajmujemy się przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zadań jest dużo pomimo tego, że od jakiegoś czasu znacząco poprawiają się warunki pracy w naszej firmie, poprzez duże zaangażowanie wszystkich społecznych inspektorów pracy w porozumieniu z działem BHP. W maju 2023r. dobiegły końca wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Mesko S.A. na lata 2023 – 2027.

Jako ZSIP Mesko uczestniczyłem w kilkunastu posiedzeniach Komisji Głównej BHP jako zastępca Pani Edyty Lasoty na których były omawiane znaczące tematy dla naszej firmy.

W listopadzie 2023r. wraz ze wszystkimi SIP działającymi w Mesko S.A. Działem BHP i kierownictwem zakładów i wydziałów został opracowany wdrożony do realizacji „Plan poprawy warunków pracy w Mesko S.A. na rok 2024”.

Lp.	TEMAT	LOKALIZACJA	ODPOWIEDZIALNY
1	Remont placówki wzorcowni i wiertarek współrzędnościowych (wymiana okien - ściana zachodnia).	DM-5	Kierownik Wydz. 840
2	Remont łazienki damskiej (parter budynek administracyjno-biurowy Z-5 nr inw: 1050/00/12).	DM-5	Kierownik Wydz. 840 Kierownik Wydz. 850
3	Remont szatni II piętro (łazienka, prysznice).	DM-5	Kierownik Wydz. 840 Kierownik Wydz. 850
4	Remont pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię, znajdującego się w bud.8 (w cz. biurowej nr inw: 1010/0051).	DM-8 800	Kierownik Wydz. 840 Kierownik Wydz. 850
5	Remont podłogi w pomieszczeniu magazynowym Rozdzielni ok. 100 m w bud. 5 nr inw: 1010/0010.	DM-8 800	Kierownik Wydz. 840
6	Budynek 39C pomieszczenie nawijalni: Wymiana czterech stolików i ośmiu krzeseł. Wymiana pieca-suszarni silników elektrycznych.	DM-8 860	Kierownik Wydz. 860
7	Remont pomieszczeń Archiwum - budynek 40C, piętro I - 5 pokoi - szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi, wykonanie nowych podłóg.	Bud. 40C	Kierownik Wydz. 840
8	Poprawa drogi dojazdowej do budynku 19C1C4 oraz do magazynu olejów.	DM-1 110	F. zew./ Kierownik Wydz. 820
9	Remont powierzchni socjalnej (szatnia, łazienka) na budynku 6 „ołowiarnia”.	DM-1 120	F. zew./ Kierownik Wydz. 820
10	Remont szatni kobiet w budynku 6a. Wskutek przeciekającego dachu, zostały uszkodzone ściany (odpadające tynki oraz pleśń).	DM-1 120	Kierownik Wydz.840

11	Wymiana 2 szt. centrali nawiewnej w pomieszczeniach lakierni.	DM-1 140	F. zew./ Kierownik Wydz. 860
12	Stół do elaboracji z wyciągiem dolnym (potrzebny do lakierowania zapalników, ponieważ do tej pory lakierowanie odbywało się na hali bez zapewnionego wyciągu).	DM-1 170	Kierownik Wydz. 860
13	SP-5, SP-7, Bud.84 remont kabin prysznicowych, wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach.	DM-2 210	Kierownik Wydz. 840 Kierownik Wydz. 850
14	SP-7 naprawa dachu oraz. usunięcie zacieków i pleśni na ścianach i sufitach w pomieszczeniach socjalnych.	DM-2 210	Kierownik Wydz. 840
15	Remont szatni i pomieszczeń sanitarnych: damskich i męskich na Bud.53C-12.	DM-2 230	Kierownik Wydz. 840 Kierownik Wydz. 850
16	Remont wentylacji wyciągowej z agregatów chemicznych - wykonanie dokumentacji projektowej.	DM-2 240 27C	F. zew./MZ/Kierownik Wydz. 860
17	Wentylacja na stanowiskach wtłaczania i lakierowania - wykonanie dokumentacji projektowej.	DM-2 240 27C1	F. zew./MZ/ Kierownik Wydz. 860
18	Remont pomieszczenia dla kontroli oraz wydzielenie drugiego pomieszczenia dla pracowników kontroli.	DJ/W. 110 Bud. I9C	Kierownik Wydz. 840
19	Przygotowanie pomieszczenia pod nowy defektoskop.	DJ/W. 120 Bud. 6	Kierownik Wydz. 840
20	Remont pomieszczenia kontroli w budynku 27C.	WKJ 240 Bud. 27C	Kierownik Wydz. 840
21	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia spełniającego wymogi.	DJ SKiA Działownia	F. zew./ Kierownik Wydz. 850
			Kierownik Wydz. 850
22	Zaprojektowanie i wykonanie ogrzewania na części magazynowej.	DJ SKiA Działownia	F. zew./ Kierownik Wydz. 850
			Kierownik Wydz. 850
23	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia spełniającego wymogi.	DJ SKiA Bud. 291/0085	F. zew./ Kierownik Wydz. 850
			Kierownik Wydz. 850
24	Wyodrębnienie i zaadoptowanie powierzchni dla pomieszczeń socjalnych dla pracowników laboratorium. - wykonanie dokumentacji projektowej.	DJ Bud. Wydziału 150 JL	F. zew./MZ
25	Ułożenie podłogi wraz z cokołami z płytek ceramicznych w pomieszczeniu archiwum JOM.	DJ/JOM Archiwum 27C W. 240	Kierownik Wydz. 840
26	Remont generalny toalet na placówkach tłoczenia, obróbki i galwanizerni zlokalizowanej na hali produkcyjnej lokal 2.1.1018/0006.	Bolechowo	F. zew./ Cyprian Janicki Sławomir Lektarski
27	170 - niesprawna klimatyzacja - bud. 48 C, 42 C remont klimatyzacji.	DM-1 170	F. zew./ Kierownik Wydz. 860
28	Klimatyzacja w całym budynku 40 C (3 piętra) - wykonanie dokumentacji projektowej.	40 C	F. zew./ Kierownik Wydz. 860
29	Klimatyzacja SP 7 - wykonanie dokumentacji projektowej.	DM-2 W 210	F. zew./ Kierownik Wydz. 860

30	Wykonanie klimatyzacji w pom. Nr 14 53C-12A, Nr 80 53C-12C.	DM-2 W 210	F. zew./ Kierownik Wydz. 860
----	---	------------	---------------------------------

Jako SIP uczestniczymy w procedurze P06-04-02 – Gotowość reagowania na awarie oraz wypadki przy pracy. Wszyscy SIP są przeszkoleni w w/w procedurze przez specjalistę Pana Mariana Komara. Do dnia 05.03.2024r. mieliśmy takich zdarzeń potencjalnie wypadkowych 23, gdzie część z nich została już wykonana. Chciałbym również nadmienić, iż nasza firma Mesko S.A. jest w trakcie kontroli przez PIP w latach 2022-2024.

Dość istotnym problemem w naszej firmie jest wybór nowego dostawcy odzieży ochronnej i roboczej. Na tą chwilę trwają rozmowy z kilkoma firmami, które mają przygotować ofertę na w/w odzież zgodnie z obowiązującymi nas normami. Mam nadzieję, że to się w końcu zakończy.

Pomimo, że występuje coraz mniej nieprawidłowości i wypadków, przeprowadzane są remonty, wdrażane są nowe technologie, to naszym zadaniem jest dalsze dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy. Bezpieczeństwo pracy stanowi jeden z elementów konkurencyjności i zarządzania, co w efekcie wpływa na wizerunek firmy.

Działalność Społecznych Inspektorów Pracy nie zawsze odnosi natychmiastowy skutek, często potrzeba czasu i starań, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Są to zasługi poprzednich lat. Dużym wsparciem dla Społecznej Inspekcji Pracy są reprezentatywne, działające w naszej firmie Związki Zawodowe tj. NSZZ Solidarność i ZZPE. Dlatego dziękuję Panom Przewodniczącym i ich Zastępcom za okazaną, skuteczną pomoc w trudnych momentach i wszystkim SIP zakładowym i wydziałowym za zaangażowanie w swoją pracę.

Cezary Kołomański

ZSIP Mesko S.A.